

Текущее техническое состояние сооружения памятника ВОВ



Сооружение звезды вечного огня
накренилось и отходит от постамента



трещина, которая может привести к обрушению руки

Трещины, зарастающие мхом и плесенью
ввиду погодных условий и стоящего рядом озеленения



На постаменте отходит плитка



		Андреева А.А.			Благоустройство общественной территории сооружения памятника ВОВ и прилегающего земельного участка	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3